

Link do produktu: <https://napedy24.pl/faac-00058p2149-obejma-mocowania-ramienia-tubowego-silownik-412414-polysk-2-szt-p-10147.html>



FAAC 00058P2149 Obejma mocowania ramienia tubowego, siłownik 412/414 (połysk, 2 szt.)

Cena **72,57 zł**

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI **zapytaj o termin wysyłki**

NUMER KATALOGOWY **10147**

KOD PRODUCENTA **00058P2149**

PRODUCENT **FAAC SERWIS**

OPIS PRODUKTU

Obejma mocowania ramienia tubowego, siłownik FAAC 412 / 414 (połysk, 2 szt.)

FAAC 00058P2149

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

FAAC SERWIS - KONTAKT

FAAC
Simply automatic.



Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.



Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.
Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**