HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-00058p2151-sworzen-mocowania-sruby-slimakowej-silownika-414-p-10168.html



FAAC 00058P2151 Sworzeń mocowania śruby ślimakowej siłownika 414

Cena brutto	**22,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10168**
KOD PRODUCENTA	**00058P2151**
Kod EAN	**8055195041699**
PRODUCENT	**FAAC SERWIS**

OPIS PRODUKTU

Sworzeń mocowania śruby ślimakowej siłownika FAAC 414

FAAC 00058P2151

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

FAAC SERWIS - KONTAKT

Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.
Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.

Fachowe porady serwisowe.
Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**

412 SX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 412 SX - ZOBACZ SCHEMAT

412 SX 400

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 412 SX 400 - ZOBACZ SCHEMAT

412 DX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 412 DX - ZOBACZ SCHEMAT

412 DX 400

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 412 DX 400 - ZOBACZ SCHEMAT

412 115V SX UL/CSA

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 412 115V SX UL/CSA - ZOBACZ SCHEMAT

412 115V DX UL/CSA

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 412 115V DX UL/CSA - ZOBACZ SCHEMAT

414 P L SX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 414 P L SX - ZOBACZ SCHEMAT

414 P SX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 414 P SX - ZOBACZ SCHEMAT

414 P L DX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 414 P L DX - ZOBACZ SCHEMAT

414 P DX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 414 P DX - ZOBACZ SCHEMAT