**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:25

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-428353-wirnik-silnika-napedu-541-3ph-p-10189.html

# FAAC 428353 Wirnik silnika napędu 541 3PH

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **489,54 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **10189** |
| KOD PRODUCENTA | **428353** |
| PRODUCENT | **FAAC SERWIS +** |

## OPIS PRODUKTU

**Wirnik silnika napędu FAAC 541 3PH**

FAAC 428353

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

## FAAC SERWIS - KONTAKT

**Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.**
**Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.**
**Fachowe porady serwisowe.**

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

**Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.**

**Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?**

**Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: +48 (22) 788 - 10 - 44 lub biuro@herz.waw.pl**