

Link do produktu: <https://napedy24.pl/faac-428436-sprezyna-z-uchwytem-mocowania-ramienia-s-dla-szlabanu-b680h-p-12625.html>



FAAC 428436 Sprężyna z uchwytem mocowania ramienia "S" dla szlabanu B680H

Cena **1 078,00 zł**

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

zapytaj o termin wysyłki

NUMER KATALOGOWY

(12625)

KOD PRODUCENTA

428436

PRODUCENT

FAAC SERWIS

OPIS PRODUKTU

Sprężyna z uchwytem mocowania ramienia "S" dla szlabanu B680H

FAAC 428436

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

FAAC SERWIS - KONTAKT

FAAC
Simply automatic.



Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.
Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.



Fachowe porady serwisowe.

Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**

B680H (2)

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B680H \(2\) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)

B680H 115V UL/C (2)

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B680H 115V UL/C \(2\) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)