HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-428437-sprezyna-z-uchwytem-mocowania-ramienia-l-dla-szlabanu-b680h-p-12627.html



FAAC 428437 Sprężyna z uchwytem mocowania ramienia “L” dla szlabanu B680H

Cena brutto	**2 239,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12625)**
KOD PRODUCENTA	**428437**
PRODUCENT	**FAAC SERWIS**

OPIS PRODUKTU

Sprężyna z uchwytem mocowania ramienia “S” dla szlabanu B680H

FAAC **428436**

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

FAAC SERWIS - KONTAKT

Simply automatic.

Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.

Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.
Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**

B680H (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B680H (2) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

B680H 115V UL/C (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B680H 115V UL/C (2) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT