**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:53

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-428615-lacznik-ramienia-s-p-11274.html



# FAAC 428615 Łącznik ramienia S

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **213,00 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **11274** |
| KOD PRODUCENTA | **428615** |
| Kod EAN | **8055195009750** |
| PRODUCENT | **FAAC SERWIS** |

## OPIS PRODUKTU

### Łącznik ramienia S

FAAC 428615

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

## FAAC SERWIS - KONTAKT

**Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.**
Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.

Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**

B680H (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B680H (2) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

B680H 115V UL/C (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B680H 115V UL/C (2) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT