HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:30

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-4350105-tlok-do-silownika-400-p-10778.html



FAAC 4350105 Tłok do siłownika 400

Cena brutto	**393,60 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10778**
KOD PRODUCENTA	**4350105**
Kod EAN	**8055195015690**
PRODUCENT	**FAAC SERWIS**

OPIS PRODUKTU

Tłok do siłownika FAAC 400

FAAC 4350105

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

FAAC SERWIS - KONTAKT

Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.
Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.

Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**

400 SB (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 400 SB (2) - ZOBACZ SCHEMAT

400 CBAC (2)

WYSTĘPUJE TEŻ W FAAC 400 CBAC (2) - ZOBACZ SCHEMAT

400 CBAC R (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 400 CBAC R (2) - ZOBACZ SCHEMAT

400 CBC (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W 400 CBC (2) - ZOBACZ SCHEMAT

400 SBS (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 400 SBS (2) - ZOBACZ SCHEMAT

400 CBAC 1.5L 115V UL/CSA (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 400 CBAC 1.5L 115V UL/CSA (2) - ZOBACZ SCHEMAT

400 CBAC 1L 115V UL/CSA (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 400 CBAC 1L 115V UL/CSA (2) - ZOBACZ SCHEMAT

400 SB 1L 115V (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 400 SB 1L 115V (2) - ZOBACZ SCHEMAT

400 SBS 0.75L 115V (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 400 SBS 0.75L 115V (2) - ZOBACZ SCHEMAT