**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:24

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-6020637-zespol-silnika-v-30-p-11294.html

# FAAC 6020637 Zespół silnika V 3.0

DOSTĘPNOŚĆ

**Produkt na zamówienie**
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **11294** |
| KOD PRODUCENTA | **6020637** |
| Kod EAN | **8055195019049** |
| PRODUCENT | **FAAC SERWIS +** |

## OPIS PRODUKTU

### Zespół silnika V 3.0

FAAC 6020637

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

## FAAC SERWIS - KONTAKT

Simply automatic.

**Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.**
**Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.**
**Fachowe porady serwisowe.**

**Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.**

**Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?**

**Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: +48 (22) 788 - 10 - 44 lub biuro@herz.waw.pl**

RH200B

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC RH200B - ZOBACZ SCHEMAT

RL200

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC RL200 - ZOBACZ SCHEMAT

RH240B

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC RH240B - ZOBACZ SCHEMAT

RH240

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC RH240 - ZOBACZ SCHEMAT