HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:41

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-63000123-mocowanie-silnika-pompy-szlabanu-b680h-p-10345.html

FAAC 63000123 Mocowanie silnika pompy szlabanu B680H

Cena brutto	**109,47 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10345**
KOD PRODUCENTA	**63000123**
Kod EAN	**8055195029048**
PRODUCENT	**FAAC SERWIS +**

OPIS PRODUKTU

Mocowanie silnika pompy szlabanu FAAC B680H

FAAC 63000123

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

FAAC SERWIS - KONTAKT

Simply automatic.

Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.
Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: +48 (22) 788 - 10 - 44 lub biuro@herz.waw.pl

B680H (4)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B680H (4) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

B680H 115V UL/C (4)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B680H 115V UL/C (4) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT