

Link do produktu: <https://napedy24.pl/faac-63000192-piasta-ramienia-przegubowego-h20-napedu-950n-p-10313.html>

FAAC 63000192 Piasta ramienia przegubowego (H=20) napędu 950N



Cena

214,02 zł

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

zapytaj o termin wysyłki

NUMER KATALOGOWY

10313

KOD PRODUCENTA

63000192

Kod EAN

8055195029536

PRODUCENT

FAAC SERWIS

OPIS PRODUKTU

Piasta ramienia przegubowego (H=20) napędu FAAC 950N

FAAC 63000192

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

FAAC SERWIS - KONTAKT



FAAC
Simply automatic.

**Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.**

Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.

Fachowe porady serwisowe.



Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**

950N (2)

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 950N \(2\) - ZOBACZ SCHEMAT](#)

950N2 (2)

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 950N2 \(2\) - ZOBACZ SCHEMAT](#)