
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:16

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-63000562-sruba-m10x178-uni5737-a2-70-s800-p-11015.html



FAAC 63000562 Śruba M10x178 uni5737 a2-70 S800

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**11015**
KOD PRODUCENTA	**63000562**
Kod EAN	**8055195031119**
PRODUCENT	**FAAC SERWIS**

OPIS PRODUKTU

Śruba M10x178 uni5737 a2-70 S800

FAAC 63000562

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

FAAC SERWIS - KONTAKT

FAAC
Simply automatic.

Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.
Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.

Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**

S700H 180°

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC S700H 180° - ZOBACZ SCHEMAT

S800H 180°

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC S800H 180° - ZOBACZ SCHEMAT

S800H ENC 180°

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC S800H ENC 180° - ZOBACZ SCHEMAT

S800 ENC 180°

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC S800 ENC 180° - ZOBACZ SCHEMAT

S800 180°

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC S800 180° - ZOBACZ SCHEMAT