**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-63003459-tloczek-z-o-ringiem-418748-p-11058.html



# FAAC 63003459 Tłoczek z o-ringiem (418748)

DOSTĘPNOŚĆ

**Produkt na zamówienie**
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **11058** |
| KOD PRODUCENTA | **63003459** |
| Kod EAN | **8055195063882** |
| PRODUCENT | **FAAC SERWIS** |

## OPIS PRODUKTU

### Tłoczek z o-ringiem (418748)

FAAC 63003459

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

## FAAC SERWIS - KONTAKT

**Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.**
Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.

Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**

S450H CBAC (D F)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC S450H CBAC (D F) - ZOBACZ SCHEMAT

S800H SBW (D F)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC S800H SBW (D F) - ZOBACZ SCHEMAT

S800H CBAC (D F)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC S800H CBAC (D F) - ZOBACZ SCHEMAT

S800 CBAC (D F)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC S800 CBAC (D F) - ZOBACZ SCHEMAT

S800 CBAC 115V (D F)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC S800 CBAC 115V (D F) - ZOBACZ SCHEMAT

593 CBAC

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 593 CBAC - ZOBACZ SCHEMAT

595 S

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 595 S - ZOBACZ SCHEMAT

595 I

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 595 I - ZOBACZ SCHEMAT

B680H (D F)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B680H (KOŁNIERZ ROZDZIELAJĄCY) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

B680H 115V UL/C (D F)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B680H 115V UL/C (KOŁNIERZ ROZDZIELAJĄCY) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

**HERZ Systemy zabezpieczeń,  ul.Ługi 74,  05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl