HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:44

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-7080425-tulejka-lozyskujaca-ze-sruba-sprezyna-p-11223.html

FAAC 7080425 Tulejka łożyskująca ze śrubą (sprężyna)

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**11223**
KOD PRODUCENTA	**7080425**
Kod EAN	**8055195022346**
PRODUCENT	**FAAC SERWIS +**

OPIS PRODUKTU

Tulejka łożyskująca ze śrubą (sprężyna)

FAAC 7080425

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

FAAC SERWIS - KONTAKT

Simply automatic.

Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.
Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.

Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: +48 (22) 788 - 10 - 44 lub biuro@herz.waw.pl

610 RAPID LIGHT

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 610 RAPID LIGHT SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

610 RAPID LIGHT (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 610 RAPID LIGHT (2) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

610 RAPID

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 610 RAPID SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

610 RAPID (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 610 RAPID (2) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

615 RAPID

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 615 RAPID SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

615 STANDARD

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 615 STANDARD SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

610 STANDARD

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 610 STANDARD SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

610 STANDARD (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 610 STANDARD (2) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT