

FAAC 7080435 Śruba z tulejką, szlaban 610/615



Cena

49,20 zł

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

zapytaj o termin wysyłki

NUMER KATALOGOWY

10195

KOD PRODUCENTA

7080435

Kod EAN

8055195022353

PRODUCENT

FAAC SERWIS

OPIS PRODUKTU

Śruba z tulejką, szlaban FAAC 610 / 615

FAAC 7080435

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

FAAC SERWIS - KONTAKT



Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.

Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.

Fachowe porady serwisowe.



Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**

615 RAPID (2)

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 615 RAPID \(2\) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)

615 STANDARD (2)

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 615 STANDARD \(2\) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)

615 BPR RAPID

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 615 BPR RAPID SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)



615 BPR RAPID (2)

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 615 BPR RAPID \(2\) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)

615 BPR STANDARD

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 615 BPR STANDARD SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)

615 BPR STANDARD (2)

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 615 BPR STANDARD \(2\) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)