

Link do produktu: <https://napedy24.pl/faac-7182155-sruba-mocowania-silownikow-do-obudowy-szlabanu-620640-p-10767.html>

FAAC 7182155 Śruba mocowania siłowników do obudowy szlabanu 620/640



Cena	49,20 zł
DOSTĘPNOŚĆ	UWAGA !!! TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	10767
KOD PRODUCENTA	7182155
Kod EAN	8055195023534
PRODUCENT	FAAC SERWIS +

OPIS PRODUKTU

Śruba mocowania siłowników do obudowy szlabanu FAAC 620/640

FAAC 7182155

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

FAAC SERWIS - KONTAKT



**Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.
Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.**



Fachowe porady serwisowe.

Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

**Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: +48 (22) 788 - 10 - 44 lub
biuro@herz.waw.pl**

620 STANDARD (2)

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 620 STANDARD \(2\) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)

620 RAPID (2)

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 620 RAPID \(2\) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)

620 SR (2)

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 620 SR \(2\) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)

620 TT (2)

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 620 TT \(2\) SZLABAN - ZOBACZ](#)



SCHEMAT

640 (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 640 (2) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

642/40 R (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 642/40 R (2) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

642/70 (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 642/70 (2) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

642/40 (2)

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 642/40 (2) SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT