HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 06:49

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-746030-stojan-silnika-silownika-414-230v50hz-p-10167.html

FAAC 746030 Stojan silnika siłownika 414 (230V/50Hz)

Cena	**450,18 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10167**
KOD PRODUCENTA	**746030**
Kod EAN	**8055195012224**
PRODUCENT	**FAAC SERWIS**

OPIS PRODUKTU

Stojan silnika siłownika FAAC 414 (230V/50Hz)

FAAC 746030

FAAC części serwisowe, elementy naprawcze, serwis

FAAC SERWIS - KONTAKT

Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.
Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.

Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**

412 SX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 412 SX - ZOBACZ SCHEMAT

412 SX 400

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 412 SX 400 - ZOBACZ SCHEMAT

412 DX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 412 DX - ZOBACZ SCHEMAT

412 DX 400

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 412 DX 400 - ZOBACZ SCHEMAT

414 P L SX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 414 P L SX - ZOBACZ SCHEMAT

414 P SX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 414 P SX - ZOBACZ SCHEMAT

414 P L DX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 414 P L DX - ZOBACZ SCHEMAT

414 P DX

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 414 P DX - ZOBACZ SCHEMAT